

**АКТ**  
**ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД**  
*Корпус № 117*

«23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Матушкино

Журавлев А.В.


Мастер участка № 3 по эксплуатации Токарев С.Б.

произвели проверку системы вентиляции корп. 117 в Зеленоградском АО г. Москвы.


**В результате обследования установлено:** система вентиляции корп. 117 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

**Подписи:**

Заместитель директора по эксплуатации,  
главный инженер района Матушкино

  
\_\_\_\_\_ (Журавлев А.В.)

Мастер участка № 3 по эксплуатации

  
\_\_\_\_\_ (Токарев С.Б.)