

АКТ
ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД
Корпус № 234

«23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Матушкино

Журавлев А.В.


Начальник участка № 4 по эксплуатации Кравченко А.А.

произвели проверку системы вентиляции корп. 234 в Зеленоградском АО г. Москвы.

В результате обследования установлено: система вентиляции корп. 234 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

Подписи:

Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер района Матушкино


_____ (Журавлев А.В.)

Начальник участка № 4 по эксплуатации


_____ (Кравченко А.А.)