

**АКТ**  
**ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД**  
*Корпус № 428*

«23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Матушкино

Журавлев А.В.


Начальник участка № 5 по эксплуатации Истяков А.С.

произвели проверку системы вентиляции корп. 428 в Зеленоградском АО г. Москвы.


**В результате обследования установлено:** система вентиляции корп. 428 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

**Подписи:**

Заместитель директора по эксплуатации,  
главный инженер района Матушкино

  
\_\_\_\_\_ (Журавлев А.В.)

Начальник участка № 5 по эксплуатации

  
\_\_\_\_\_ (Истяков А.С.)