

**АКТ**  
**ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД**  
*Березовая аллея, д.2*

«29» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Матушкино

Журавлев А.В.


Начальник участка № 4 по эксплуатации Кравченко А.А.

произвели проверку системы вентиляции по адресу Березовая аллея, д.2  
в Зеленоградском АО г. Москвы.

**В результате обследования установлено:** система вентиляции по адресу  
Березовая аллея, д.2 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

**Подписи:**

Заместитель директора по эксплуатации,  
главный инженер района Матушкино

  
\_\_\_\_\_ (Журавлев А.В.)

Начальник участка № 4 по эксплуатации

  
\_\_\_\_\_ (Кравченко А.А.)