

АКТ
ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД

Пл. Юности, д.3

«26» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Матушкино

Журавлев А.В.


Мастер участка № 3 по эксплуатации Токарев С.Б.

произвели проверку системы вентиляции по адресу пл. Юности, д.3 в Зеленоградском АО г. Москвы.


В результате обследования установлено: система вентиляции по адресу пл. Юности, д.3 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

Подписи:

Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер района Матушкино


_____ (Журавлев А.В.)

Мастер участка № 3 по эксплуатации


_____ (Токарев С.Б.)