АКТ

ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД

Корпус № 508

«30» 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Савелки

Паршин Н.А.

Начальник участка № 5 по эксплуатации Дербинова Е.В.

произвели проверку системы вентиляции корп. 508 в Зеленоградском АО г. Москвы.

В результате обследования установлено: система вентиляции корп. 508 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

Подписи:

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Савелки _____(Паршин Н.А.)

Начальник участка № 5 по эксплуатации _____(Дербинова Е.В.)