

АКТ
ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД
Корпус № 521

«31» 08 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района Савелки

Паршин Н.А.


Начальник участка № 5 по эксплуатации Дербинова Е.В.

произвели проверку системы вентиляции корп. 521 в Зеленоградском АО г. Москвы.


В результате обследования установлено: система вентиляции корп. 521 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется

Подписи:

Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер района Савелки


_____ (Паршин Н.А.)

Начальник участка № 5 по эксплуатации


_____ (Дербинова Е.В.)