

**АКТ**  
**ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД**  
**Корп.: 1013**

« 30 » 01 \_\_\_\_\_ 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер района ГБУ «Жилищник ЗелАО» ИС района Силино Федоров Л.В.


Начальник участка № 3 по эксплуатации Прокуров Е.А.

произвели проверку системы вентиляции корп.: 1013 в Зеленоградском АО г. Москвы.


**В результате обследования установлено:** система вентиляции корп.: 1013 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется.

**Подписи:**

Заместитель директора по эксплуатации,  
главный инженер района ГБУ «Жилищник ЗелАО»  
ИС района Силино

  
\_\_\_\_\_ (Федоров Л.В.)

Начальник участка № 3 по эксплуатации

  
\_\_\_\_\_ (Прокуров Е.А.)