

**АКТ**  
**ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ МКД**  
**Корпус № 914**

« 23 » января 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  
Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер ГБУ «Жилищник ЗелАО»  
района Старое Крюково **Сизиков И.Л.**

---

Начальник участка № 2 по эксплуатации **Дербинов В.Д.**

произвели проверку системы вентиляции корп. 914 в Зеленоградском АО г. Москвы.

**В результате обследования установлено:** система вентиляции корп. 914 находится в исправном состоянии, замечаний не имеется.

**Подписи:**

Заместитель директора по эксплуатации,  
главный инженер района Старое Крюково  
начальник участка № 2 по эксплуатации



\_\_\_\_\_ (Сизиков И.Л.)

\_\_\_\_\_ (Дербинов В.Д.)